

# LOXEAL 58-11 KLEJ ANAEROBOWY w pojemnościach: 10 ml, 50 ml oraz 250 ml



KO5811010B



KO5811050



KO5811250

## Ostrzeżenia:

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## Sposób użycia:

1. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa (kleju) i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni (np. metal, plastik).
2. Klej LOXEAL 58-11 należy nanosić na trzy do czterech zwojów gwintu zewnętrznego, nieprzerwanie po obwodzie.
3. W połowie skręcania należy cofnąć wkręcany element o połowę obrotu w celu lepszego rozprowadzenia kleju, po czym kontynuować wkręcanie.
4. W przypadku zabezpieczania (łączenia, uszczelniania) powierzchni z materiałów pasywnych (stale wysokostopowe) należy zastosować aktywator Loxeal AT-11 lub Loxeal AT-18 zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

## Zastosowanie :

1. Profesjonalny klej do uszczelniania połączeń rurowych oraz blokowania połączeń gwintowych.
2. Dopuszczony do gazów o wysokich ciśnieniach oraz LPG (DVGW, AGA oraz INiG).
3. Dopuszczony do instalacji tlenowych (BAM).
4. Uzyskał rejestrację w kategorii NSF S4 jako uszczelniacz dopuszczony do stosowania w obszarze produkcji i przetwórstwa żywności.
5. Posiada dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej (WRAS, Global Mark).
6. Klasa mocowania: 2 (średniodemontowalny).
7. Kolor: żółty/fluorescencyjny
8. Czas wiązania wstępnego: 15-30 min.

**Podmiot odpowiedzialny:** ONDO sp. z o.o.

31-319 Kraków ul. Czerwieńskiego 3B

tel. +48 12 636 99 44 centrala@ondo.eu

[www.ondo.eu](http://www.ondo.eu)

Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę ONDO sp. z o.o. i stanowi jej własność. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.